



Niederschrift zur Gewässer- und Verbandsschau an der Leutra (Leutraltal) und Mühlgraben (Maua) im Jenaer Stadtgebiet

Datum: 28.03.2023, 9:15 – 14:00 Uhr

Gewässerstrecke: von Grenze Stadt Jena/ SHK im Abschnitt 4
bis zur Mündung in die Saale in der Gemarkung Maua

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste, Anhang 1

Verteiler: - wie Teilnehmer und:
- TLUBN (Fr. Magin) und Vorstand des GUV

Die Gewässerbegehung erfolgte:

als **Gewässerschau** im Rahmen der Gewässeraufsicht an fließenden Oberflächengewässern zur Erfassung des Zustandes und der Benutzungen des Gewässers einschließlich der Ufer, des Gewässerrandstreifens, ggf. des Überschwemmungsgebietes auf Grundlage des Wasserhaushaltsgesetz (WHG) § 100 i. V. m. Thüringer Wassergesetz (ThürWG) § 74

in Kombination

mit der **Verbandsschau** zur Feststellung des Zustands der vom Verband zu betreuenden Anlagen, Gewässer und Grundstücke auf Grundlage des Wasserverbandsgesetzes (WVG) § 44 i. V. m. der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes (GUV) § 7

Der GUV verschaffte sich gleichzeitig einen Überblick über den Zustand der Gewässerstruktur in Vorbereitung der Umsetzung der Gewässerrahmenplanmaßnahme ID 3589 ab dem Jahr 2027.

Nr.	Feststellungen/ Festlegungen	Lage	zu erledigen	
			verantwortlich	Termin
Leutra (Leutraltal)				
B 1	Gewässerverlegung und Herstellung der Durchgängigkeit ist Gegenstand der 3. Änderung des Planfeststellungsbeschlusses zum Um- und Ausbau B 88; Realisierung durch Landesamt für Bau- und Verkehr voraussichtlich 2023/ 2024	Gemarkung Leutra, Flur 3		
	Mit Realisierung dieses Vorhabens ist die Gewässerdurchgängigkeit an der Leutra im Jenaer Stadtgebiet hergestellt.	s. o.		
	Länge der Verlegung eventuell ca. 250 m; Bitte um Planversand an GUV, aus dem der betroffene Gewässerabschnitt hervorgeht	s. o.	UWB	erledigt
B 2	links mindestens 3 Einlaufbauwerke der ehemaligen Autobahnentwässerung; Prüfung Rückbau der Einlaufbauwerke ggf. bei Erhalt der Entwässerungsfunktion im Zuge der Strukturmaßnahme ID 3589	Gem. Leutra, Flur 2	GUV	ab 2027 - 2029

Nr.	Feststellungen/ Festlegungen	Lage	zu erledigen	
			verantwortlich	Termin
B 3	links und rechts z. T. gehölzfreie Ufer, Prüfung Pflanzung Ufergehölze im Zuge der Strukturmaßnahme ID 3589	Gem. Leutra, Flur 2 (in Höhe Am Baumgarten)	GUV	ab 2027 - 2029
B 4	Holzablagerungen und Einbauten im rechten Gewässerrandstreifen; Anhörung/ Anordnung/ Beseitigung erforderlich	Gem. Leutra, Flur 2, Fstk. 213/1	UWB/ Verursacher	ab sofort
B 5	links + rechts auf ca. 80 m z.T. bereits unterspülte Ufermauer, Prüfung Rückbau + Gewässerverlegung nach links im Zuge der Strukturmaßnahme ID 3589	Gem. Leutra, Flur 2, Fstk. 371/4 (in Höhe Unter dem Eselsteige)	GUV	ab 2027 - 2029
B 6	in und auf rechter Uferböschung massive biogene Ablagerungen, erneute Errichtung einer Staustufe im Gewässer; Anhörung/ Anordnung/ Beseitigung erforderlich	Gem. Leutra, Flur 2, Flstk. 292 und Flur 1, Flstk. 82	UWB/ Verursacher	ab sofort
B 7	rechts auf ca. 4 m Länge offensichtlich nicht fachgerechte Böschungssicherung, Verursacher unbekannt	Gem. Leutra, Flur 1, Fstk. 93 (In den Gotteswiesen)		
	zu beobachten im Rahmen der turnusmäßigen Gewässerkontrollen	s. o.	GUV	ab sofort
	zu beobachten, bei Veränderungen bitte Info an GUV	s. o.	Gemeinde (als Eigentümerin)	ab sofort
B 8	Einbau eines nicht genehmigten Steges einschließlich Treppe in Böschungsbereich, Anhörung/ Anordnung/ Beseitigung erforderlich	Gem. Leutra, Flur 1, Flstk. 64/2	UWB/ Verursacher	ab sofort
B 9	Einbau eines nicht genehmigten Brückenbauwerkes einschließlich Treppe in Böschungsbereich, bauliche Anlagen im 5m-Gewässerrandstreifen Anhörung/ Anordnung/ Beseitigung erforderlich	Gem. Leutra, Flur 1, Flstk. 64/3	UWB/ Verursacher	ab sofort
B 10	rechts im Gewässerrandstreifen großflächige Ablagerungen von Baumaterial, Bauzubehör, Lagerpaletten, Holz usw. sowie einer Aufschüttung im Gewässer Anhörung/ Anordnung/ Beseitigung erforderlich	Gem. Leutra, Flur 1, Flstk. 104/1	UWB+UBA/ Verursacher	ab sofort
B 11	rechts unmittelbar an Böschungsoberkante Errichtung eines Tierunterstellverschlages sowie Ablagerung Bauzubehör Anhörung/ Anordnung/ Beseitigung erforderlich	Gem. Leutra, Flur 1, Flstk. 105/1	UWB/ Verursacher	ab sofort
B 12	rechts unmittelbar an Böschungsoberkante Ablagerungen von Baum- und Strauchschnitt Anhörung/ Anordnung/ Beseitigung erforderlich	Gem. Leutra, Flur 1, Flstk. 112	UWB/ Verursacher	ab sofort
B 13	erneuter Einbau von Steinen sowie eines Querbauwerkes zur Regulierung des Mühlgrabenzulaufes, dadurch massive Veränderung/Erhöhung der Gewässersohle oberstrom, die bereits geschaffene Durchgängigkeit der Gewässersohle ist somit wieder hinfällig Entfernung und Verwertung der Steine, Herstellung der Sohdurchgängigkeit	Gem. Leutra, Flur 6, Fstk. 956/2 (Abzweig Mühlgraben Untermühle Leutra)	GUV	ab Versandtermin dieser Niederschrift bis Ende 09/ 2023
	Anhörung/ Anordnung zur Unterlassung		UWB/ Verursacher	Ab sofort
B 14	links Ablagerungen von Schnittgut an Böschungsoberkante; Anhörung/ Anordnung/ Beseitigung erforderlich	Gem. Leutra, Flur 6, Flstk. 956/1, 956/2 (westl. Ortsrand Maua)	UWB/ Verursacher	ab sofort

Nr.	Feststellungen/ Festlegungen	Lage	zu erledigen	
			verantwortlich	Termin
B 15	rechts erneute Ablagerungen/Holzstapel in Gewässerrandstreifen Anhörung/ Anordnung/ Beseitigung	Gem. Maua, Flur 4, Flstk. 520	UWB/ Verursacher	ab sofort
B 16	rechts Ablagerung von Baustoffen und Bauzubehör unmittelbar auf Böschungsoberkante Anhörung/ Anordnung/ Beseitigung	Gem. Maua, Flur 4, Flstk. 521	UWB/ Verursacher	ab sofort
B 17	links Holzablagerungen und dauerhafter Stellplatz alter Landmaschinen unmittelbar auf Böschungsoberkante Anhörung/ Anordnung/ Beseitigung	Gem. Maua, Flur 4, Flstk. 531/1	UWB/ Verursacher	ab sofort
B 17	linksseitig Prüfung der Pflanzung von Ufergehölzen (z. B. zwei Laubbaumhochstämme) im Zuge der Strukturmaßnahme ID 3589 (Abstimmung mit Stadtplanung + KSJ)	Gem. Maua, Flur 1, Fstk. 53/14 (in Höhe Kriegerdenkmal)	GUV	ab 2027 - 2029
Mühlgraben (Maua)				
B 19	Einzäunung des Gewässers zum Zweck der Gänsezucht, dadurch Zerstörung der rechten Gewässerböschung Anhörung/ Anordnung/ Beseitigung	Gem. Maua, Flur 4, Flstk. 531/1	UWB/ Verursacher	ab sofort
B 20	Sohlaufhöhung durch Sedimenteintrag offensichtlich aus linksseitig unmittelbar angrenzender Ackerfläche und 2 Metallpfosten im Abflussprofil; Profilierung Gewässerprofil und Verwertung/ Entsorgung	Gem. Maua, Flur 4, Fstk. 535/2 (Höhe Mühlteich)	GUV	ab Versandtermin Niederschrift bis Ende 09/2023
	Ackernutzung bis an Böschungsoberkante, Gewässerrandstreifen fehlt; Anhörung/ Anordnung/ Beseitigung	Gem. Maua, Flur 4, Fstk. 547 (oberstrom Mühlteich)	UWB/ Verursacher	ab sofort
B 21	beginnende Ablagerung im Sandfang; Entfernung/ Verwertung (ggf. im Rahmen der turnusgemäßen Unterhaltung oder zusammen mit B 88)	Gem. Maua, Flur 4, Fstk. 535/6 (oberstrom Unterführung B 88)	GUV	s. o.

gefertigt:



Kumppe
SB Gewässerschutz/techn Gewässeraufsicht
untere Wasserbehörde Jena



Hofmann
Verbandsingenieur
GUV USR

Einsprüche gegen die Niederschrift sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt bei dem Gewässerunterhaltungsverband Untere Saale/Roda geltend zu machen.

bestätigt:



Günther
Fachdienstleiterin FD Umweltschutz
Stadtverwaltung Jena



Otto
Verbandsingenieur / stellv. Geschäftsführer
des GUV USR (i. V. des/der Schaubeauftragten)

Verbandsschau

Gewässer:

Leutra Leutralal

Datum: 28.03.2023

Institution	Name	Vorname	Unterschrift
Stadt Jena	Türpe	Charlotte	C. Türpe
TMUEN			
TAB			
Untere Wasserbehörde	Kump	Beck	Kump
Untere Naturschutzbehörde			
Untere Fischereibehörde			
TLLLR			
Thüringenforst			
BUND			
NABU			
VANT			
Agrargenossenschaft Schöps eG	Kohlroos	Steffen	
Fischereiverein Angler-Union Jena e.V.	Dr. Lemke	70	Kunze
Stadt Jena, KSJ, Bau	Wollweber	Isabel	I. Wollweber
GUV-USR	Feige	Viva	Feige
Sachsenstein Anglerverein Süd	Steinhilber	Sascha	S. Steinhilber
Stadt Jena WNTS	Adler	Steffen	Steffen Adler
OT Leutra	Rosenberg	Jens	
GUV-USR	Hofmann	Tim	T. Hofmann
- u -	Olto	Tobias	
OTR MAUA	Eckold	Reiner	Eckold
- u -	ZSCHECH	MICHAEL	Zschech

